





Inquadramento generale



Identificazione immobile oggetto di stima




n.b. Oggetto della vendita è la porzione di fabbricato posta a piano primo e sottotetto



Foto 1: Prospetto Nord-Ovest



Foto 2: Prospetto Ovest




n.b. Oggetto della vendita è la porzione di fabbricato posta a piano primo e sottotetto



Foto 3: Prospetto Sud-Ovest



Foto 4: Prospetto Sud



n.b. Oggetto della vendita è la porzione di fabbricato posta a piano primo e sottotetto



Foto 5: Prospetto Est



Foto 6: Prospetto Nord



Foto 7: Scala esterna in c.a.



Foto 8: balcone prospetto Est



Foto 9: balcone prospetto Ovest



Foto 10: dettaglio infissi esistenti



Foto 11: dettaglio solaio tipo Bausta (solaio sottotetto)



Foto 12: discontinuità della muratura a seguito dell'intervento di sopraelevazione




Foto 13: la porta si trova in posizione diversa rispetto allo stato di progetto



Foto 14: la porta si trova in posizione diversa rispetto allo stato di progetto




Foto 15: dettaglio canna fumaria




Foto 16: botola di accesso al piano sottotetto




Foto 17: sbarco scala piano sottotetto



Foto 18: vista piano sottotetto




Foto 19: vista piano sottotetto



Foto 20: vista piano sottotetto